

Zestawienie skontrolowanych artykułów niemowlęcych używanych do spania (stan na 30.09.2025 r.)							
Lp.	Zdjęcie	Przebadany model	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek	Wynik badania laboratoryjnego (właściwości fizyczno-mechaniczne)	Wynik sprawdzenia oznakowania	Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
KOSZ MOIŻESZA ¹							
1		Kosz Mojżesza SHNUGGLE CLASSIC GREY, SHN-GRY-WAF, kod EAN 700461075950	BLUE OCEAN sp. z o.o. ul. Borowiecka 71E 04-871 Warszawa	niegodny	zgodny	dostęp do materiału wypełniającego pokrowca materacyka z powodu braku zabezpieczenia suwaka przed otwarciem; niewłaściwa konstrukcja uchwytów, powodująca deformację produktu oraz uniemożliwiająca przeprowadzenia badań wytrzymałości dynamicznej; oddzielenie się małego elementu (metka z pokrowca materacyka)	UOKiK umożliwił przedsiębiorcy podjęcie działań naprawczych - w toku
ŚPIWORKI ²							
2		Śpiworek 80-86 ocieplany, wróżka beżowy, kod EAN 5906584098677	P.P.H.U. ANKRAS S.C. Anna Krasnodebska, Andrzej Krasnodebski ul. Zakładowa 7 Żaboklik 08-110 Siedlce	niegodny	niegodny	zbyt długie nieobcięte ścięgi i obcięte nici przy ścięgach; metka wewnątrz produktu wszyta w formie pętli; oddzielenie się małych elementów (2 etykiet); nieprawidłowości w oznakowaniu	UOKiK pouczył przedsiębiorcę o konieczności stosowania się do wymogów bezpieczeństwa przy produkcji (wyprodukowano tylko 4 sztuki)
3		Śpiworek muslinowy, półokrągły do 12 miesiąca Miś, kod EAN 5903299996663	Pulp Bamboo Ewelina Kuźma ul. Fiołkowa 1 87-100 Toruń	niegodny	zgodny	zbyt mały margines szwu wewnątrz produktu; brak zabezpieczenia brzegów etykiety przed strzępieniem	akta kontroli w UOKiK - analiza w toku
4		Śpiworek "BEAR BALLOONS" rozmiar 0-6 m-cy, kod EAN 5901821828789	MROFI Aleksandra Mrówczyńska ul. Brukowa 8 91-341 Łódź	niegodny	niegodny	zbyt duży obwód otworu na szyję oraz zbyt duże obwody otworów na rączki, zbyt duży obwód w obrębie klatki piersiowej; zbyt mały margines szwu wewnątrz produktu; zbyt długa obcięta nić przy szwie; metki wewnątrz i na zewnątrz produktu wszyte w formie pętli; oddzielenie się małego elementu (metalowa napa); nieprawidłowości w oznakowaniu	wszczęto postępowanie administracyjne - w toku
5		Śpiworek do spania "MIKI" ocieplany Mimi Nu Soft 3-12 miesięcy, rozmiar 74 cm, pudrowy róż, kod EAN 5907501493407	Krzysztof Kieczmerski PPH KIECZMERSKI Paterek ul. Wyzwolenia 27 89-100 Nakło nad Notecią	niegodny	niegodny	zbyt duży obwód otworu na szyję oraz zbyt duże obwody otworów na rączki, zbyt duży obwód w obrębie klatki piersiowej; zbyt mały margines szwu wewnątrz produktu; zbyt długie obcięte nici przy szwie; oddzielenie się małych elementów (etykieta z oznakowaniem, metalowe napy); brak zabezpieczenia brzegów etykiety przed strzępieniem; nieprawidłowości w oznakowaniu	wszczęto postępowanie administracyjne - w toku

6		Śpiworek dla niemowląt Ergee®, P225034-1176636/004, Saison: 124 WGR: 884, Artikel: 1176636 Size: 70, Color: cream, BP: 0000271450, wzrost od 50 do 65 cm, wiek od 0 do 6 miesięcy, kod producenta 11766368841004000999; brak kodu EAN	KIK TEXTILIEN&NON FOOD GmbH Siemensstraße 21 DE-59199 Bönen Niemcy - polski dystrybutor: KIK TEXTIL POLSKA sp. z o.o. ul. Legnicka 21 A 53-671 Wrocław	niegodny	zgodny	zbyt długie obcięte nici przy ściągach; otwór o niewłaściwym obwodzie	akta kontroli w UOKiK - analiza w toku
7		Śpiworek muślinowy BABY SOFT LIGHT "PRINT", Infantilo®, Wymiar: 43x68 cm, wiek dziecka: 0-6 msc, skala tog: 1.0, kod EAN 5902687199105	LEGATUS Leszek Gębski ul. Świętokrzyska 13 lok. 31 26-600 Radom	niegodny	niegodny	zbyt duży obwód otworu na szyję oraz zbyt duże obwody otworów na rączki, zbyt duży obwód w obrębie klatki piersiowej; zbyt mały margines szwu wewnątrz produktu; zbyt długie obcięte i nieobcięte nici przy szwach; oddzielenie się małych elementów (etykieta z oznakowaniem, metalowe napy); nić szwu tworząca pętlę; nieprawidłowości w oznakowaniu	wszczęto postępowanie administracyjne - w toku
8		Śpiworek bawełniany LEMURY, kod EAN 5902533174386	„BOCIOLAND” Top Sale sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa	niegodny	zgodny	zbyt duży obwód otworu na szyję oraz zbyt duże obwody otworów na rączki, zbyt duży obwód w obrębie klatki piersiowej; zbyt mały margines szwu wewnątrz produktu; etykieta na zewnątrz produktu wszyta w formie pętli; oddzielenie się małych elementów (metalowe napy)	wszczęto postępowanie administracyjne - w toku
KOKONY?							
9		Kokon Best Nest Velvet: Positano (5-90x45 cm), La Millou i Mirella (5-90x45 cm), La Millou, kod EAN 5905143679630	Smartino sp. z o.o. ul. Iwonicza 46 02-924 Warszawa	niegodny	niegodny	otwór o niewłaściwych wymiarach między końcami obrzeża a dnem; zbyt długie sznurki do regulacji obrzeża; oddzielenie się małych elementów (nici z rzepów); nieprawidłowości w oznakowaniu	wszczęto postępowanie administracyjne - w toku
10		Kokon z falbanką bawełniany Infantilo®, kod EAN 5902687192465	LEGATUS Leszek Gębski ul. Świętokrzyska 13 lok. 31 26-600 Radom	niegodny	niegodny	otwór o niewłaściwych wymiarach między końcami obrzeża a dnem; zbyt długie sznurki do regulacji obrzeża; oddzielenie się małych elementów (nici z rzepa); nieprawidłowości w oznakowaniu	wszczęto postępowanie administracyjne - w toku

11		Kokon niemowlęcy Sensillo MINKY Retro Róż Listki, kod EAN 5908310394626	IKS 2 Mucha sp. j. ul. Rybnicka 9 43-190 Mikołów	niezgodny	zgodny	otwór o niewłaściwych wymiarach między końcami obrzeża a dnem; oddzielenie się małych elementów (metalowe zatrzaski, nici z metki)	akta kontroli w UOKiK - analiza w toku
12		Kokon bawełna PURE z falbanką, kod EAN 5907772708644	Belisima s.c. Małgorzata Mąkosa, Katarzyna Mąkosa ul. Północna 1 26-613 Radom	niezgodny	zgodny	otwór o niewłaściwych wymiarach między końcami obrzeża a dnem; zbyt długie sznurki do regulacji obrzeża	wszczęto postępowanie administracyjne - w toku
13		Kokon niemowlęcy ALBERO K100, kod EAN 5902605478039	KMH Marlena Klupś ul. Warszawska 9 63-820 Piaski	niezgodny	niezgodny	otwór o niewłaściwych wymiarach między końcami obrzeża a dnem; zbyt długie sznurki do regulacji obrzeża; oddzielenie się małych elementów (suwak z zamka i element ściągacza); nieprawidłowości w oznakowaniu	akta kontroli w UOKiK - analiza w toku
14		Kokon z poduszką dekoracyjną i kołderką „Misiaczek”, kod EAN 5907772703953	Belisima s.c. Małgorzata Mąkosa, Katarzyna Mąkosa ul. Północna 1 26-613 Radom	niezgodny	zgodny	otwór o niewłaściwych wymiarach między końcami obrzeża a dnem; zbyt długie sznurki do regulacji obrzeża	akta kontroli w UOKiK - analiza w toku
15		Kokon niemowlęcy SEA 125 WGR 158 ORD 36467900, 2000011850890 (na etykiecie), 2000011850883 (na wszywcie)	Woolworth GmbH Mönninghoffs Feld 5 DE-59425 Unna Niemcy - polski dystrybutor WOOLWORTH Polska sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 15/23 90-307 Łódź	zgodny	niezgodny	nieprawidłowości w oznakowaniu	działania naprawcze pod nadzorem WIIH

¹ na zgodność z wybranymi punktami normy PN-EN 1466:2023-11 Artykuły dla dzieci – Gondole i stojaki do użytku domowego -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań